

技 術 通 報 (20220714)

有鑑於本公司各項產品版本之更新與功能之增加，為免使用時出現不適用之狀況，並能操作順暢，特公告本通報。

- 一、由於目前全世界 IC 晶片短缺，導致本公司觸控按鍵晶片缺料。在本公司不斷找尋且不得已情況下，只能選擇替代料件。
- 二、但替代 IC 僅有 15key (目前使用 16key)，因此本公司決定忍痛犧牲觸控按鍵左下角較少使用的“離開”鍵。
- 三、因此新版 15key 觸控按鍵面板的“離開”鍵將無效。
- 四、為了分辨以前 16key 與目前替代的 15key 觸控按鍵，本公司將觸控顯示的 LED 改為綠色 (以前 16key 為藍色)，以便分辨。
- 五、送信機 AC-621-P 的 CPU 韌體亦須修改為 V5.0 版才能使用 15key 按鍵。
- 六、上述 V5.0 版為向下相容，亦可接藍色 LED 的 16key 觸控按鍵。
- 七、但 V4.5 版 (含) 以前版本均無法使用綠色 LED 的 15key 觸控按鍵。
- 八、造成不便，敬請見諒。

16key (藍色 LED)



15key (綠色 LED) “離開” 鍵無效

